



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

#### KOMMENTARE DES MAKLERS

Beneteau has been around for a long time. The Beneteau First range is the fastest of their line of cruisers with lots of cruising comfort and style. The First 44,7 is an exceptional design combining Beneteau's experience and the talent of Bruce Farr. The result is a comfortable, safe and fast cruiser that can beat around the buoys with the best of them. Electric bow thruster and elecitric winch.

Sander van der Voorn

#### **TECHNISCHE DATEN**

Baujahr2004Kabinen3MaterialGFKKojen6

**Motor(en)** 1 x Volvo Penta D2-55-B diesel **PS/kW** 55.00 (PS), 40.42 (kW)

Angebotspreis verkauft (MwSt. ) Liegeplatz beim Verkaufsburo

#### KONTAKT

Verkaufsbüro De Valk Monnickendam B.V. Telefon +31 (0)299 65 63 50

Adresse Hoogedijk 6 E-Mail monnickendam@devalk.nl

1145 PM Katwoude

NL

#### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



2006

#### **ALLGEMEIN**

Lancierung

Modell BENETEAU FIRST 44.7

Тур Segelyacht Rumpflänge (m) 13,68 Wasserlinienlänge (m) 11,50 Breite (m) 3,98 Tiefgang (m) 2,10 Durchfahrtshöhe (m) 20,70 Stehhöhe (m) 2,03 Baujahr 2004

Werft Chantiers Beneteau S.A.

**Land** Frankreich

Entwerfer Bruce Farr & Associates

Gewicht (t) 9,2

Ballast (Ton) Blei 3,6

CE Norm A

Rumpfmaterial GFK

Rumpffarbe Weiß

Rumpfform Rundspant

Art Kiel Flossen Kiel

Material AufbautenGFKDeckmaterialGFKDeck FinishTeak

Deck Finish Aufbauten Antirutsch Belag

Pflicht Bedeckung Teak

Antifouling (Jahr) 2015 (International)

Fenster Einfassung
Aluminium
Fenster Material
Polycarbonat
Decksluke
5x Lewmar
Treibstoftank (Liter)
Kunststoff 200



Füllstandsanzeige (Treibstoftank) ja

Trinkwassertank (Liter) GFK 1x 200 + 2x 100

Füllstandsanzeige (Trinkwasser) 1x

Fäkaelien Tank (Liter) GFK 68

Fäkaelien Tankablauf Deck Verbind. + Uw Linie

Radsteuerung (cover 2010)

Not-Pinne ja

Weitere Info 2006 ins Wasser.

#### **UNTERKUNFT**

Kabinen3Kojen6

InnenBirnbaumFussbodenParkettSalonjaStandhöhe Salon (m)2,03

Heizung Diesel Heißluft Webasto

**Kartentisch** ja

KombüseL-formigArbeitsflächeKunststoffSpülbeckenEdelstahl 2xHerdGas EnoOfenEno

Mikrowelle Sharp R33ST

Kuhlschrank mit Tiefkühlfach Frigoboat

Warmwasser System
Boiler 42L
Wasserdruk System
elektrisch
Eignerkabine
Doppelbett
Länge Bett (m)
2,05

Kleiderschrank Regale und hängend

**Badezimmer** en suite

Toilet Jabsco

Toilette System handbetrieb

Handwaschbecken ja
Dusche ja

Gästekabine 1 Doppelbett
Länge Bett (m) 2,00

Kleiderschrank Regale und hängend

**Badezimmer** gemeinsam

**Toilette** ja

Toilette System handbetrieb Jabsco

Handwaschbecken ja
Dusche ja

Gästekabine 2 Doppelbett
Länge Bett (m) 2,00

Kleiderschrank Regale und hängend

Weitere Info Eigner Kabine und eine Gastekabine mit Latten ausgestattet.

Boiler 42L - laut Maschine (220V defekt).

#### **MASCHINEN**

Motoranzahl

Marke Volvo Penta Тур D2-55-B PS 55,00 kW 40,42 Kraftstoffart Diesel Installiert im Jahr 2004 Höchstgeschwindigkeit (Kn) 7,5 Marschgeschwindigkeit (Kn) 6,5 Motorstunden 700

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

**Antrieb** Saildrive



Motor bedienung Seilzug Kabel

Gewende getriebe hydraulic

Bugschraube Swing thruster 5 kW electr.

Exhaust wassergekühlt

Propeller Typ falt Volvo Penta

Propellerblatter 3

Material PropellerwelleStahlHand Bilgenpumpeja

Elektrische Bilgenpumpe Doppel + kleine Pumpe

Elektrische Anlage 12V/220V

Starterbatterie 1x 80 Ah (2012)
Versorgungsbatterie 2x 120 Ah (2011)

Bugschraubebatterie 2x Optima 65 Ah (2013)

Batterie Monitor ja

Batterie Ladegerät - 12V40A, Mastervolt Ladegerät für

Bugstrahlruder Batterien

Umwandler 150W Dioden-Batterie-Koppler ja

**Landstrom** mit Kabel

Weitere Info Saildrive Manschette im Jahr 2012 ersetzt.

Betriebsstundenzähler defekt. Einziehbare Bugstrahlruder

"Swing thruster" 5 kW (2007) mit zwei separaten Batterien (2013)

und Ladegerät.

#### **NAVIGATION**

Kompass Olympic 135

TiefenanziegeRaymarine ST60 TridataLoggeRaymarine ST60 Tridata

Windlupe anzeige Raymarine ST60 (Anzeiger defekt)

UKW Silva S15 (Atis)

Autopilot Autohelm ST6002 (2006)
Plotter Raymarine A70D (2011)



Radar/Plotter Raymarine C80 (2006)
Wetter Empfänger Moerer weather infobox

AIS Empfänger (2011)

#### **AUSRÜSTUNG**

Spritzverdek mit Griffbügel Vestersails Monnickendam

Kuchenbude(2010)Cockpit TischjaBadeplatformja

Badeleiter Edelstahl
Heckdusche kaltes Wasser

Anker Bruce
Ankerkette ja

Ankerwinde elektrisch Leroy Somer S 3000

See Reling Edelstahl

Seiten-Einstieg Seereling ja
Radio-CD Spieler ja
Feuerloscher 2x

Letzte Wartung Feuerloscher mussen überprüft werden

#### **RIGG**

Rig Sloop 9/10
Stehendes Gut Dyform

Marke Mast Sparcraft

Material Mast Aluminium

Salings 2x 2

Durchgehende Mast ja

Großsegel North soft Norlam

Großsegel-Persenning Lazy Bag

Latten traveller ja

Hohes Aspekt North soft Norlam



Genua I Rolly Tasker - laminate (2007)

Rollreffanlage Harken MKIII

Gennaker North with racoon

Achterstag Spanner hydraulik

BaumniederhohlerGasdruckfederGenua Schotwinschen2x Lewmar 54

Fall Winschen 1x Lewmar 44 elect + 1x Lewmar 44 manual

Spi Winschen2x Lewmar 44Spi-BaumKohlenstoff

Weitere Info Baumniederholer - Gasdruckfeder defekt.



















































































































