



HALMATIC TALISMAN 49

KOMMENTARE DES MAKLERS

Halmatic Talisman 49 "Flinter", this comfortable, fast and safe seagoing "Nelson style" motor yacht, is simply stunning in all respects! Spacious saloon, three cabins and 6 berths, accommodation for owners and guests are perfectly separated. Easy to handle by her two engines and bow/stern thrusters, perfectly maintained and ready to go. Follow our virtual tour; <https://roundme.com/tour/236753/view/677403>

Ger Bayens

TECHNISCHE DATEN

Maße	15.80 x 4.67 x 1.30 (m)	Werft	Halmatic/Scheepswerf Zevenhuizen
Baujahr	1997	Kabinen	3
Material	GFK	Kojen	6
Motor(en)	2 x Caterpillar 3126 DI-TA diesel	PS/kW	2 x 420.00 (PS), 308.00 (kW)
Angebotspreis	verkauft (MwSt.)	Liegeplatz	beim Verkaufsbüro

KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Sint Annaland B.V.	Telefon	+31 166 601 000
Adresse	Koelhuisweg 4 4697 RM Sint Annaland NL	E-Mail	sintannaland@devalk.nl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



ALLGEMEIN

Modell	HALMATIC TALISMAN 49
Typ	Motoryacht
Rumpflänge (m)	15,80
Breite (m)	4,67
Tiefgang (m)	1,30
Stehhöhe (m)	2,00
Baujahr	1997
Werft	Halmatic/Scheepswerf Zevenhuizen
Land	Niederlande
Entwerfer	Murray McCormack Associates
Gewicht (t)	32
CE Norm	NA
Rumpfmateriäl	GFK
Rumpffarbe	Blau
Rumpfform	Deep-V
Material Aufbauten	GFK
Stossliste	Gummi
Deckmaterial	GFK
Deck Finish	Teak
Deck Finish Aufbauten	ja
Pflicht Bedeckung	Teak
Antifouling (Jahr)	2017
Dorado Belufter	ja
Fenster Einfassung	Aluminium
Fenster Material	Sicherheitsglas
Decks Luke	3x
Bullauge	ja
Flybridge	ja
Radar Träger	klappbar RVS
Mast legbar	hydraulik



Treibstofftank (Liter)	3000 in 2 tanks
Füllstandsanzeige (Treibstofftank)	ja
Trinkwassertank (Liter)	1200 in 2 tanks
Füllstandsanzeige (Trinkwasser)	ja
Fäkaelien Tank (Liter)	300 in 2 tanks
Radsteuerung	hydraulik
Aussen Steuerung	hydraulik
Weitere Info Rumpf	Van de Rest 2017
Weitere Info Farbe und Anstrich	Hull 2010

UNTERKUNFT

Kabinen	3
Kojen	6
Innen	Mahagoni Upgraded in 2010
Fussboden	Teak und Holly
Achterdeck	ja
Salon	ja
Standhöhe Salon (m)	2,00
Heizung	Zentralheizung Kabola
Klima Anlage	Klima mit Ruckzyklus Owen
Navigation Zenter	ja
Kartentisch	ja
Achterkabine	ja
Speisezimmer	ja
Dinette	ja
Schiebetür zum Achterdeck	ja
Kombüse	Refit im Jahr 2010
Arbeitsfläche	Corian 2010
Spülbecken	Edelstahl 2x
Herd	elektrisch Siemens 4-Burner 2010
Dunstabsauge	Miele



Mikrowelle/Backofen Kombi	AEG 2010 (KB9810E)
Kühlschrank	2x BARCO 2010
Warmwasser System	220V + Motor
Wasserdruk System	elektrisch
Eignerkabine	Französisch Bett
Länge Bett (m)	2,15 x 1,80
Kleiderschrank	hängend/Schublad/Regale
Badezimmer	en suite
Toilet	en suite
Toilette System	elektrisch 2010
Handwaschbecken	im Badezimmer
Dusche	en suite
Gästekabine 1	V-Bett
Länge Bett (m)	2,00 x 1,80
Kleiderschrank	hängend und Schubladen
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	auf der Toilette
Dusche	gemeinsam
Gästekabine 2	Stockbett
Länge Bett (m)	1,98 x 0,70
Kleiderschrank	Regale
Badezimmer	gemeinsam
Toilette	gemeinsam
Toilette System	elektrisch
Handwaschbecken	auf der Toilette
Weitere Info	Komplette Polsterung und Kissen erneuert

MASCHINEN

Motoranzahl	2
-------------	---



Marke	Caterpillar
Typ	3126 DI-TA
PS	420,00
kW	308,00
Kraftstoffart	Diesel
Installiert im Jahr	1997
Höchstgeschwindigkeit (Kn)	20,00
Marschgeschwindigkeit (Kn)	15,00
Motorstunden	5035
Kühlungssystem Motor	indirekte Wärmetauscher
Antrieb	Schraubenwelle
Bugschraube	elektrisch Vetus complete refit 2010
Heckschraube	elektrisch Vetus
Wendegetriebe	hydraulic
Exhaust	wassergekühlt
Propeller Typ	fest
Material Propellerwelle	Edelstahl
Propellerwelle schmierung	Wasser
Elektrische Bilgenpumpe	ja
Elektrische Anlage	ja
Generator	Mastervolt Wisperpower 10 KVA 4-24v
Batterien	ja
Starterbatterie	4X 2017
Batterie Monitor	Mastervolt
Batterie Ladegerat	(2017)
Umwandler	2 x
Batterie Ladegerat/Umwandler	Mastervolt Mass Sine 24/1200
Landstrom	mit Kabel
Trimklappen	ja

NAVIGATION



Kompass	Plastimo
Elektrisches Kompass	Raymarine ST60
Tiefenanziege	Raymarine ST60
Windlupe anzeige	Raymarine ST60
UKW	Shipmate RS8300 + AIS
Portabel UKW	Icom IC-M71
Autopilot	Robertson AP-45
Radar/Plotter	2x Raymarine E120
Navtex	Furuno NX-300
Suchscheinwerfer	ja

AUSRÜSTUNG

Spritzverdek	ja
Kuchenbude	ja
Badeplattform	ja
Badeleiter	Edelstahl
Gangway	ja
Heckdusche	ja
Anker	ja
Ankerkette	ja
Ankerwinde	elektrisch Vetus 1500W-24V
Beiboot	aufblasbar Zodiac Cadet 285
Ausserborder	Johnson 4 HP (2009)
Davits	Edelstahl Simpson
Davits bedienung	handbetrieb
See Reling	Edelstahl
Zupackenschiene (aufbauten)	Edelstahl
Seiten-Einstieg Seereling	ja
Rettungsinsel	Container
Rettungsinsel (Pers)	6
Letzte Wartung Rettungsinsel	04-2016



Scheibenwischer

ja

Horn

TV

LG

Radio-CD Spieler

Panasonic SA-PMX5



HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49









HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49




HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49




HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49




HALMATIC TALISMAN 49




HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49




HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49



HALMATIC TALISMAN 49



Betreft: REFIT-overzicht



Tijdens de winterstalling 2009/2010 zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd aan boord van Halmatic Talisman 51 "Flinter" ter waarde van € 125.275 (inclusief BTW):

- Oliemonsters nemen
- Revisie n.a.v. analyse hoofdmotoren en generator
- Schroefassen trekken. Assen, glands en lagers inspecteren
- Inspectie stuurmachine
- Lenspompen inspecteren / vervangen
- Watermaker uitbouwen, huiddoorvoeren dichtmaken
- Afdichtingen hydrocilinders vervangen
- Hydrofoorpomp inspecteren / vervangen
- Motorsteunrubbers vervangen hoofdmotoren
- Verlichting opwaarderen
- Uitlaatslangen hoofdmotoren en generator vervangen
- Resonantie uitlaatslang SB achterhut verhelpen
- Brandstoftanks openen en schoonmaken
- Ca. 17m2 teakdek vlakken, kitnaden uitfrezen en opnieuw rubberen
- Antislip op salondak vervangen voor imitatie teak (kunststof)
- Antislip op salondak vervangen voor Afrozelia
- Ruitenwissers (Exalto) vervangen
- Witten vlak voor instrumentenpaneel tegen reflectie zonlicht
- 2" berghout 100x95 van ca. 2,5 mtr aanbrengen op de huid
- Anodes vervangen
- Antifouling aanbrengen onderwaterschip
- Borging relingtrap werkend maken
- Poetsen dek en opbouw

- Alle poorten vv nieuwe rubbers
- Verlichting opwaarderen
- Gehele elektrische installatie controleren
- Plaatsing tank 400 ltr extra drinkwater
- Aanpassing salontafel
- Hekschroef controleren
- Alle accu's testen
- Aanpassing salon stuurstand
- Vetkoorden vervangen
- Kranen watersmering schroefas vervangen ivm corrosie
- Borging kuitafel herstellen
- Combi-magnetron vervangen
- Steun van intercooler lassen
- Niveaumeter brandstoftank vervangen
- Gangway platform icm carbon plank
- Trossensnijder nalopen
- Gelcoatschades kuip herstellen
- Generator extra startknop in kombuis
- Pianolampje voor eigenaarshut
- Achtergrondverlichting motordash checken
- Montageplaats watermakerpomp verwijderen van motorsteun
- Bereikbaar maken generator en groot onderhoud
- Revisie staart boegschroef
- CV thermostaat bereikbaar maken
- Salontafel nieuw
- Baksistluiken schuren en coaten
- Iridium doorvoer verwijderen
- Spiegellampje SB eigenaar-bad vervangen
- Leeslampjes voor eigenaars hut
- SB Gasthut lamp vervangen



MEDEMBLIK YACHT SERVICE B.V.
Overleek 7, 1671 GD Medemblik
telefoon (0227) 54 36 22
fax (0227) 54 50 37

