



BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

#### KOMMENTARE DES MAKLERS

"Sientje" a beautiful and well-maintained Roskilde 32. This Dutch-built yacht, inspired by the classic Colin Archer design, offers a teak interior finish, solid construction, and sea worthy sailing performance. Between 2022 and 2024, the owner invested considerable time and care in maintenance and upgrades, ensuring she is fully ready to go. Whether you wish to explore shallow waters or cruise around the Dutch Islands, this Roskilde 32 is perfectly suited for the task. The yacht is now available for viewing at our sales marina in Katwoude.

Reinier van der Wolf

#### **TECHNISCHE DATEN**

Маßе	10.40 x 3.60 x 1.40 (m)	Werft	De Scheepsbouwers Werkendam
Baujahr	1991	Kabinen	1
Material	Stahl	Kojen	4
Motor(en)	1 x Mitsubishi K4M diesel	PS/kW	42.00 (PS), 30.91 (kW)
Angebotspreis	€ 69.500 (MwSt. Bezahlt)	Liegeplatz	beim Verkaufsburo

#### KONTAKT

Verkaufsbüro	De Valk Monnickendam B.V.	Telefon	+31 (0)299 65 63 50
Adresse	Hoogedijk 6	E-Mail	monnickendam@devalk.nl
	1145 PM Katwoude		
	NL		

#### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen, können jedoch nicht garantiert werden.



#### **ALLGEMEIN**

Modell **ROSKILDE 32** Typ Segelyacht Rumpflänge (m) 10,40 Wasserlinienlänge (m) 9,60 Breite (m) 3,60 Tiefgang (m) 1,40 Durchfahrtshöhe (m) 16,00 Durchfahrtshöhe min (m) 15,00 Stehhöhe (m) 1,85 Baujahr 1991 Lancierung

Werft De Scheepsbouwers Werkendam

1992

Land Niederlande Entwerfer Aad de Lange

Gewicht (t) 9,5

Ballast (Ton) Blei in Stahl

**CE Norm** NA Rumpfmaterial Stahl Rumpffarbe Weiß Haut-dicke Rumpf (mm) 5

Rumpfform S-Spant Art Kiel Langkieler Material Aufbauten Stahl Stossliste Stahl Deckmaterial Stahl

Deck Finish Antirutsch Farbe | Epifanes **Deck Finish Aufbauten** Antirutsch Farbe | Sikkens

Pflicht Bedeckung Teak

Antifouling (Jahr) Epifanes (2024) **Dorado Belufter** Kunnstoff | 2x



Fenster Einfassung Messing

Fenster Material Sicherheitsglas

**Decksluke** 2x Gebo

Radar Träger klappbar | stainless steel | roestvast staal

Treibstoftank (Liter) Edelstahl | 100
Trinkwassertank (Liter) Kunststoff | 100

Radsteuerung hydraulik

PinnejaWeitere Info RumpfjaWeitere Info Farbe und Anstrichja

#### **UNTERKUNFT**

Kabinen1Kojen4

InnenTeakFussbodenVinylOffenen CockpitjaSalonjaStandhöhe Salon (m)1,90

Heizung Diesel Heißluft | 12 v 8 Kw (2024)

**Kartentisch** ja

**Dinette** mit U-Sitz

Dinette zum umbauen zu einem Doppelbett

**Kombüse** ja

Arbeitsfläche Kunststoff
Spülbecken Edelstahl | 1x

Herd Gas | ENO | 2 burner - pits

Ofen ENO

Kühlschrank Kühlschrankfach | LG (2024)

Wasserdruk System elektrisch
Eignerkabine V-Bett



Länge Bett (m) 2,00

Kleiderschrank Regale und hängend

**Badezimmer** getrennt

**Toilet** ja

Toilette System handbetrieb | Talamex

#### **MASCHINEN**

kW

Motoranzahl

MarkeMitsubishiTypK4MPS42

Kraftstoffart Diesel
Installiert im Jahr 1992

Höchstgeschwindigkeit (Kn) 6

Marschgeschwindigkeit (Kn) 5,5

Verbrauch (I/h) 3

Kuhlungsystem Motor indirekte Wärmetauscher

Antrieb Schraubenwelle

Motor bedienung Seilzug Kabel

Gewende getriebe mechanisch | Hurth

Bugschraube elektrisch | Lewmar 185 TT/4.0 12v (2024)

Heckschraube elektrisch | Lewmar 185 TT/4.0 12v (2024)

30.91

**Exhaust** wassergekühlt

Propeller Typ fest
Propellerblatter ja

Material PropellerwelleEdelstahlPropellerwelle schmierungFettHand BilgenpumpejaElektrische Bilgenpumpeja

Elektrische Anlage 12v | 220v

Starterbatterie 1x Bosch (2024)

Versorgungsbatterie 1x (2024)

Bugschraubebatterie 1x Heckschraubebatterie 1x

Batterie Ladegerat/Umwandler Der Victron-Ladegerät/Wechselrichter zeigt ständig die

Fehlermeldung "Low battery / temperature" an. Die Ursache ist unbekannt, aber trotz dieser Meldung arbeitet das System 100% innerhalb der Spezifikationen: Sowohl das Laden als auch die Umwandlung funktionieren einwandfrei. | Victron Phoenix

Multiplus 12/3000 (2024)

**Landstrom** mit Kabel

Weitere Info Victron Isolations- oder Trenntransformator 3600 W

#### **NAVIGATION**

Kompass auf der Steuerkonsole | Cassens & Plath

Multi Control Display | Raymarine T-108 (2024)

UKW | I-com

Autopilot | Raymarine ACU-200/EV-1/P-70 (2024)

Radar Furuno DRS4W (2024)

### **AUSRÜSTUNG**

SpritzverdekDe Vries Maritiem (2022)KuchenbudeDe Vries Maritiem (2022)

Anker Bruce
Ankerkette ja

Ankerwinde elektrisch | Quick - 1000w (2024)

See RelingDraht/SeilZupackenschiene (aufbauten)HolzHeckkorbjaBugkorbja

Radar Reflektor Trilenz (2024)

Fenderkissen (2024)



**Festmacher** ja

Radio-CD Spieler Pioneer

Lautsprecher im Salon ja

Lautsprecher im Salon ja
Uhr - Barometer ja

Weitere Info 2024: Abdeckplane für unter dem Mast (Spannung über

Dachluke) + Abdeckplane mit Moskitonetz für vordere Dachluke

(passt auch auf die Dachlukenabdeckung unter dem Mast).

über die Auf-/Ab-Druckschalter. Oder über den oberen und unteren Druckknopf (Edelstahlgehäuse am Bug und Heck).

Ankerwinde: Bedienung der elektrischen Ankerwinde auf Deck

RIGG

Weitere Info

**Rig** Kutter

Stehendes Gut Drahtseil

Marke Mast Proctor

Material Mast Aluminium behandelt | Epifanes

Salings 2x

Mastlege Vorrichtung ja

**Großsegel** ja

Großsegel-Persenning Braun

Kutter Stag ja

Fock Fok auf Baum über Leuvers + verdeck (Braun)

Fock I Fok auf furler

**Genua** ja

Rollreffanlage Seldén Furlex

Genua-Persenning 2022
Selbstwende Anlage ja

Achterstag Spanner mechanisch

**Baumniederhohler** Talje

Primare Schot Winschen2x Lewmar 40ST - 2 speedSekundaire Schot Winschen2x Lewmar 30ST - 2 speedFall Winschenam Mast | 3x Lewmar 16



Spi-Baum

Aluminium | John Mast

































































































